

Durante o período chuvoso, os motoristas devem ficar mais atentos para os roteiros das viagens programadas.

Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas, o DEER/MG disponibiliza informações sobre as ocorrências nas rodovias estaduais no período chuvoso 2017/2018.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone de serviço do LIG Minas, 155 opção 6, todos os dias da semana de 7 às 23h59 e para pessoas de fora do estado de Minas Gerais pelo número (31) 3303-7995.

Os usuários também podem enviar emails para o Serviço de Atendimento ao Usuário do DEER/MG: atendimento@der.mg.gov.br

[Clique aqui para verificar as condições das rodovias federais sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT.](#)



Nº	Rodovia	Trecho	km	Situação	Providências	Opção de tráfego	Tipo	CRG	Data
1	CMG-479	Entr MG-202-Chapada Gaúcha	257,00	Tráfego em meia pista devido a abatimento na pista	Sinalização no local		PAV	Arinos	23/03/2018
2	CMG-482	Entr.MG-111(Carangola)-Entr.BrR-116	60,00	Tráfego em meia pista devido a erosão no bordo direito da pista	Sinalização no local		PAV	Manhumirim	14/03/2018
3	MG-111	Ipanema-Manhuaçu	8,1	Tráfego em meia pista devido a erosão no bordo esquerdo da pista	Sinalização no local		PAV	Manhumirim	14/03/2018
4	BR-356	Entr. Av.Contorno-Entr MG-030(Nova Lima)	2,5	Tráfego em meia pista devido a abatimento no bordo direito da pista	Sinalização no local		PAV	Belo Horizonte	13/03/2018
5	MG-108	Entr. BR-474 B - Mutum	165+450	Tráfego interrompido. Erosão no encabeçamento da Ponte de madeira sobre o Córrego do Bronze com interdição total da pista	Sinalização no local	Quem vai de Mutum para BR474 deverá passar pelo Centenário e vice-versa, aumentando o percurso em aproximadamente 10 Km.	NPV	Manhumirim	13/03/2018
6	MG-111	Entr. BR-262 (Reduto) - Manhumirim	99+800	Tráfego interrompido - Erosão no bordo direito, afetando parte da pista e drenagem, afundamento da pista causando esmagamento do bueiro. Risco de rompimento de toda a pista	Sinalização no local Substituição do bueiro armico.	Para acesso a (Reduto/Manhuaçu) pegar a MG-108 - Manhumirim Entrº. BR262 (Martins Soares) - 16,2 Km e depois seguir a BR262 sentido a Reduto 14,1Km	PAV	Manhumirim	11/03/2018
7	MG-232	Santana do Paraíso -Mesquita	25,8	Tráfego precário devido a erosão no bordo da pista sobre o bueiro	Sinalização no local		PAV	Coronel Fabriciano	06/03/2018
8	AMG-1045	Entr. BR267/354 (Caxambu) / Baependi	0,50	Tráfego interrompido Abatimento na pista.	Sinalização no local	Desvio pela rodovia BR-267 e AMG-1030	PAV	Varginha	03/03/2018
9	MG-285	Entr BR-116(Laranjal) / Divisa MG-RJ	13,40	Tráfego em meia pista devido a erosão próximo a encabeçamento da ponte	Sinalização no local		PAV	Juiz de Fora	02/03/2018
10	MG-425	Vargem Alegre-Entr BR-116	61,00	Tráfego Precário devido a erosão no acostamento do lado direito	Sinalização no local		PAV	Coronel Fabriciano	26/02/2018
11	MG-425	Vargem Alegre-Entr BR-116	60,70	Tráfego Precário devido a erosão no acostamento do lado esquerdo	Sinalização no local		PAV	Coronel Fabriciano	26/02/2018
12	MG-329	Rio Sacramento - Vermelho novo	32,00	Tráfego em meia pista devido a erosão próximo a encabeçamento da ponte	Sinalização no local		PAV	Ponte Nova	09/02/2018
13	MG-417	Itabirinha - Mendes Pimentel	31,50	Tráfego em meia pista devido a erosão no bordo direito da pista	Sinalização no local		PAV	Governador Valadares	09/02/2018
14	MG-441	Lajinha-Divisa MG/ES	5,80	Tráfego em meia pista devido a erosão no bordo da pista	Sinalização no local		PAV	Manhumirim	08/02/2018
15	LMG-822	Chalé-Lajinha	6,15	Erosão no bordo da pista sobre bueiro à montante	Sinalização no local		PAV	Manhumirim	06/02/2018
16	CMG-458	Conselheiro Pena-Cuieté Velho	19,00	Tráfego em variante no local devido a rompimento de bueiro	Construção de variante e sinalização no local		NPV	Governador Valadares	02/02/2018
17	MG-432	Entr BR-040-Entr p/Nossa Fazenda	2,00	Tráfego em meia pista devido a erosão do aterro no bordo direito	Sinalização no local		PAV	Belo Horizonte	22/01/2017
18	MG-040	Pontilhão Tunel Clube-Ribeirão Ibitité	18,50	Obra em andamento no viaduto ferroviário sobre a rodovia, restringindo a altura permitida de 5,50m para 3,50m.	Sinalização no local	No bairro Tirol/BH acessar a Av. Pinheiro para Ibitité.	PAV	Belo Horizonte	12/01/2018
19	MG-342	Teófilo Otoni/ Frei Gaspar	483,30	Tráfego em meia pista devido a erosão no corpo do aterro	Sinalização no local		PAV	Teófilo Otoni	19/12/2017
20	MG-342	Teófilo Otoni/ Frei Gaspar	478,10	Tráfego em meia pista devido a erosão no corpo do aterro	Sinalização no local		PAV	Teófilo Otoni	19/12/2017
21	LMG-718	Entr MGC-418 / Vila Pereira	17,00	Tráfego em meia pista devido a rompimento de aterro	Sinalização no local		NPV	Teófilo Otoni	13/12/2017
22	MG-329	Entr BR-262(Rio Casca) / São Pedro dos Ferros	93,00	Tráfego em variante devido ao rompimento da galeria celular. Restrito a veículos com carga menor ou igual a 10 t	Sinalização do local	Para veículos acima de 10 t: 1) Para sentido BR-262/ Raul Soares: seguir pela BR-262 até BR-116. BR-116 até Caratinga e seguir pela MG-329. 2) Para sentido Raul Soares/BR-262: MG-329 até Caratinga; BR-116 até BR-262	PAV	Ponte Nova	04/12/2017
23	MG-329	Ponte Nova - Rio Casca	109,50	Tráfego em variante devido a rompimento de bueiro e queda de viaduto a 9km da rodovia BR262. Restrito a veículos com carga menor ou igual a 10 t	Sinalização no local	Veículos acima de 10t: 1) Para sentido Ponte Nova/BR-262: MG-120 a partir de Ponte Nova; MG-123 até BR-262. 2) Para sentido Raul Soares/BR-262: MG-329 até Caratinga; BR-116 até BR-262	PAV	Ponte Nova	04/12/2017

Legenda:

PAV - Rodovia Pavimentada	AMG - Rodovia Estadual de Acesso	MG - Rodovia Estadual
NPV - Rodovia Não Pavimentada	LMG - Rodovia Estadual de Ligação	CMG - Rodovia Estadual Coincidente

Durante o período chuvoso, os motoristas devem ficar mais atentos para os roteiros das viagens programadas.

Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas, o DEER/MG disponibiliza informações sobre as ocorrências nas rodovias estaduais no período chuvoso 2017/2018.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone de serviço do LIG Minas, 155 opção 6, todos os dias da semana de 7 às 23h59 e para pessoas de fora do estado de Minas Gerais pelo número (31) 3303-7995.

Os usuários também podem enviar emails para o Serviço de Atendimento ao Usuário do DEER/MG: atendimento@der.mg.gov.br

[Clique aqui para verificar as condições das rodovias federais sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT.](#)



Nº	Rodovia	Trecho	km	Situação	Providências	Opção de tráfego	Tipo	CRG	Data
24	LMG-840	Padre Fialho / Pedra Bonita	8,50	Tráfego interrompido na ponte sobre o Rio Matipó , devido a problemas estruturais causados por veículos pesados.	Sinalização do local.Projeto em elaboração.	Para veículos leves : Seguir pela rodovia municipal sentido Padre Fialho - Pedra Bonita (leito natural , 3,5km). Para veículos pesados : seguir pela rodovia municipal no km 19,0 (próximo a ocorrência) sentido Sericita (leito natural, 22,0km) depois pegar a LMG-840. 2ª Opção para veículos pesados : Padre Fialho - BR262 - Realeza - BR-116 - Entr Pedra Bonita - Rodovia Municipal (leito natural , 14,5km) - Pedra Bonita.	PAV	Ponte Nova	20/11/2017
25	MG-262	Rio Guaxalo / Entr P/ Cachoeiro do Brumado	48,50	Tráfego em meia pista devido a erosão na pista.	Sinalização do local		PAV	Ponte Nova	20/11/2017
26	MG-326	Ponte Nova / Barra Longa	55,10	Tráfego em meia pista devido a erosão de aterro.	Sinalização do local.		PAV	Ponte Nova	20/11/2017
27	LMG-820	Entr CMG-120 (São Domingos do Prata) / Dionisio	32,80	Tráfego precário devido a erosão de aterro.	Sinalização do local		PAV	Coronel Fabriciano	30/08/2017
28	MG-123	Alvinópolis / Entr CMG-120 (Dom Silvério)	50,46	Tráfego em meia pista devido a abatimento no aterro e na pista de rolamento.	Sinalização do local.		PAV	Coronel Fabriciano	29/05/2017
29	LMG-874	Entr BR-267 / Matias Barbosa	6,00	Tráfego em meia pista devido a abatimento no lado direito da pista.	Sinalização do local		PAV	Juiz de Fora	17/04/2017
30	MG-457	Bom Jardim de Minas / Santa Rita de Jacutinga	30,00	Tráfego em meia pista devido a abatimento no aterro.	Sinalização do local.		PAV	Juiz de Fora	12/04/2017
31	MG-457	Bom Jardim de Minas/ Santa Rita de Jacutinga	33,0	Tráfego em meia pista devido a queda de barreira.	Sinalização do local.		PAV	Juiz de Fora	16/12/2016
32	MG-452	Paiva / Oliveira Fortes	12,70	Tráfego em meia pista devido a erosão de aterro.	Sinalização do local.		PAV	Ubá	20/03/2017

Legenda:

PAV - Rodovia Pavimentada	AMG - Rodovia Estadual de Acesso	MG - Rodovia Estadual
NPV - Rodovia Não Pavimentada	LMG - Rodovia Estadual de Ligação	CMG - Rodovia Estadual Coincidente

Durante o período chuvoso, os motoristas devem ficar mais atentos para os roteiros das viagens programadas.

Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas, o DEER/MG disponibiliza informações sobre as ocorrências nas rodovias estaduais no período chuvoso 2017/2018.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone de serviço do LIG Minas, 155 opção 6, todos os dias da semana de 7 às 23h59 e para pessoas de fora do estado de Minas Gerais pelo número (31) 3303-7995.

Os usuários também podem enviar emails para o Serviço de Atendimento ao Usuário do DEER/MG: atendimento@der.mg.gov.br

[Clique aqui para verificar as condições das rodovias federais sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT.](#)



Nº	Rodovia	Trecho	km	Situação	Providências	Opção de tráfego para veículos acima do limite	Tipo	CRG
1	MG-108	Entr BR-474-Mutum	166,200	Ponte com limite de peso de 16t.	Sinalização do local.	Desviar na saída de Mutum para Centenário e de Centenário para BR-474, com percurso aproximado de 22 KM	NPV	Manhumirim
2	CMG-154	Ituiutaba / Entr BR-364 (Cruzelândia)	25,80	Ponte com limite de peso de 4t.	Sinalização do local.	1) De Ituiutaba para Entr BR-364 (Bastos) - BR365 - CMG461 - BR364 - CMG461 - Desvio com 102km; 2) De Campina Verde para Ituiutaba - BR364 - CMG461 - BR365 - Desvio com 137 km.	NPV	Ituiutaba
3	CMG-262	Sabará - Entr p/ Bairro Nações Unidas	304,50	Ponte com limite de peso de 16t.	Sinalização do local.	Utilizar o bairro nações unidas, Vila Santa Rita, Vila São Sebastião e centro de sabará.	PAV	Belo Horizonte
4	CMG-482	Rio Preto (Div. ES/MG) / Espera Feliz	0,00	Ponte com limite de peso de 16t.	Sinalização do local.	Utilizar a BR-262 sentido Vitória/ES para acesso a cidades do estado do Espírito Santo.	PAV	Manhumirim
5	CMG-482	Espera Feliz / Entr MG-111	12,80	Ponte com limite de peso de 16t.	Sinalização do local.	Utilizar a BR-262 sentido Vitória/ES para acesso a cidades do estado do Espírito Santo.	PAV	Manhumirim
6	LMG-690	Entr. BR040 / Porto Buritis	87,00	Ponte com limite de peso de 8t.	Sinalização do local.		NPV	João Pinheiro
7	LMG-698	Cana Brava - Olhos D'água do Oeste	13,30	Ponte com limite de peso de 8t.	Sinalização no local.	Deslocar através da rodovia MG-181 até o Km 176, entrar à direita para a rodovia municipal sentido Canabrava.	PAV	João Pinheiro
8	LMG-698	Canabrava / Entr MG-181	14,90	Ponte com limite de peso de 8t.	Sinalização do local.	MG-181 / entrar à direita no quilômetro 176 para a rodovia municipal sentido Canabrava.	NPV	João Pinheiro
9	LMG-698	Canabrava / Entr MG-181	7,50	Ponte com limite de peso de 8t.	Sinalização do local.	MG-181 / entrar à direita no quilômetro 176 para a rodovia municipal sentido Canabrava.	NPV	João Pinheiro
10	LMG-698	Canabrava / Entr MG-181	46,60	Ponte com limite de peso de 8t.	Sinalização do local.	MG-181 / entrar à direita no quilômetro 176 para a rodovia municipal sentido Canabrava.	NPV	João Pinheiro
11	LMG-714	Entr BR040 / Porto Diamante	13,00	Ponte com limite de peso de 8t.	Sinalização do local.		NPV	João Pinheiro
12	LMG-722	Rocinha / Lagamar	15,00	Ponte com limite de peso de 12t.	Sinalização do local.	BR-352 / BR-365 / Patos de Minas / CMG-354.	NPV	Patos de Minas
13	LMG-745	Brejão / Entr MG190	0,60	Ponte com limite de peso de 15 t.	Sinalização do local.	Entrada no KM 52,3 na Rodovia BR-352, seguindo pela estrada Municipal com aproximadamente 25 km de extensão.	NPV	Monte Carmelo
14	LMG-746	Monte Carmelo / Chapada de Minas	13,00	Ponte com limite de peso de 13 t.	Sinalização do local.	MG-190 / MG-223 / LMG-742.	NPV	Monte Carmelo

Legenda:

PAV - Rodovia Pavimentada	AMG - Rodovia Estadual de Acesso	MG - Rodovia Estadual
NPV - Rodovia Não Pavimentada	LMG - Rodovia Estadual de Ligação	CMG - Rodovia Estadual Coincidente

Durante o período chuvoso, os motoristas devem ficar mais atentos para os roteiros das viagens programadas.

Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas, o DEER/MG disponibiliza informações sobre as ocorrências nas rodovias estaduais no período chuvoso 2017/2018.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone de serviço do LIG Minas, 155 opção 6, todos os dias da semana de 7 às 23h59 e para pessoas de fora do estado de Minas Gerais pelo número (31) 3303-7995.

Os usuários também podem enviar emails para o Serviço de Atendimento ao Usuário do DEER/MG: atendimento@der.mg.gov.br



[Clique aqui para verificar as condições das rodovias federais sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT.](#)

Nº	Rodovia	Trecho	km	Situação	Providências	Opção de tráfego para veículos acima do limite	Tipo	CRG
15	MG-111	Carangola / Tombos	166,00	Ponte com limite peso de 24t.	Sinalização do local.	Usar a BR116 para cidades do Estado do Rio de Janeiro e BR262 para cidades do Estado do Espírito Santo.	PAV	Manhumirim
16	MG-235	Córrego da Mandioca/Ibiá	141,00	Ponte com limite peso de 24t.	Sinalização no local.	MG-187 / BR-262 / BR-354	PAV	Araxá
17	MG-428	Rib. Rifaininha	84,00	Ponte com limite peso de 26t.	Sinalização no local.	CMG-464, MG-190, BR-050/ rodovia Municipal que liga Igarapava a Rifaina.	PAV	Araxá
18	MG-457	Santa Rita de Jacutinga (Trecho Municipal)	36,00	Ponte com limite peso de 15t.	Sinalização no local realizada pela prefeitura.	BR-267 para Caxambu , BR-381 e BR-040 (Juiz de Fora).	PAV	Juiz de Fora

Legenda:

PAV - Rodovia Pavimentada	AMG - Rodovia Estadual de Acesso	MG - Rodovia Estadual
NPV - Rodovia Não Pavimentada	LMG - Rodovia Estadual de Ligação	CMG - Rodovia Estadual Coincidente